《数控技术》课程教学大纲

课程名称: 数控技术 课程类别(必修/选修): 选修

课程英文名称: CNC technology

总学时/周学时/学分: 27/3/1.5 其中实验/实践学时: 6

先修课程: 机械设计、机械制造技术基础

授课时间: 1-9 周,每周三,5-7 节 **授课地点:** 6F-501

授课对象: 2016 机械设计 4,5,6 班

开课学院: 机械工程学院

任课教师姓名/职称: 尹玲 高级工程师

答疑时间、地点与方式: 1.每次课前、课间和课后,在上课教室答疑: 2.工作日: 12N201 答疑

课程考核方式: 开卷()闭卷(√)课程论文()其它()

使用教材:

《数控加工技术》 黄庆专 刘杰 庞军主编,西北工业大学出版社

教学参考资料:

《数控技术》李斌,李曦主编 华中科技大学出版社

课程简介:

本课程为专业课,是机械、电子、计算机、自动控制多学科知识交叉的一门课程,注重学生作为工程应用设计工程师的设计能力、应用开发能力的培养,基础原理讲授与实践教学 21:6 分配学时,强化知识点、技术点与实训项目、企业实习的结合,注重本专业课领域的最新技术和知识的更新,课程讲授内容依托教材,但不限于教材,及时补充新的技术信息,更新过时的知识点和技术点。

课程围绕数控技术的基本知识展开讲授:包括数控技术的现状及发展;机床数控系统的软、硬件结构及其组成;数控伺服系统基本组成,检测装置基本原理及其选用,位置控制的实现原理及方法;伺服驱动装置的工作原理,数控系统速度及加减速控制的实现方法。零件数控加工程序的编制知识,零件数控加工程序的编制,现代 CAD/CAM 的自动编程技术;数控插补原理、刀补原理,及其计算机实现方法。

课程教学目标

本课程面向自动化装备、数控装备领域,培养具有扎实工程基础知识和较强工程实践能力的应用开发、编程加工的工程应用型设计工程师。通过本课程的学习,预期达到以下目标:

- 1、**掌握扎实的数控应用技术的工程化知识**: 掌握数控系统的基本组成,数控系统软硬件架构与基本工作原理,复杂零件数控加工的基本原理和方法;掌握数控技术的构成、数控编程类型与基本方法;了解数控加工误差成因与精度控制原理。
- 2、具备一定的工程能力:能够运用所掌握的工程知识和科学原理识别、表达、分析和解决数控应用设计问题、车、铣工艺编程问题,独立或合作制定有效的工程技术方案,并具有创新意识,能够初步进行简单的专用数控系统产品应用开发,或对规则型面零件的编程与加工。
- 3、具备良好的专业领域沟通能力:能够运用所学的知识撰写方案报告,针对数控领域的工程化应用问题进行有效的沟通。
- **4、具有持续学习和良好的新技术适应能力:** 能够持续学习,保持对数控专业新知识、新技术与新信息的敏感性,具有适应本技术方向相关行业技术快速发展的能力。

本课程与学生核心能力培养之间 的关联(授课对象为理工科专业 学生的课程填写此栏):

☑核心能力 1. 应用数学、基础科学和机械设计制造及其自动化专业知识的能力:

☑核心能力 2. 设计与执行实验, 以及分析与解释数据的能力;

☑核心能力 3. 机械工程领域所需技能、技术以及使用软硬件工具的能力;

▽核心能力 4. 机械工程系统、零 部件或工艺流程的设计能力;

□**核心能力 5.** 项目管理、有效沟通协调、团队合作及创新能力;

☑核心能力 6. 发掘、分析与解决 复杂机械工程问题的能力;

☑核心能力 7. 认识科技发展现 状与趋势,了解工程技术对环境、 社会及全球的影响,并培养持续 学习的习惯与能力;

□**核心能力 8.** 理解职业道德、专业伦理与认知社会责任的能力。

理论教学进程表								
周次	教学主题	教学 时长	教学的重点与难点		教学 方式	作业安排		
1	概述; 数控机床分类	3	数控技术的内涵,发展及趋势,数控技术基本概念 和体系; 数控机床的分类、特点		讲 授			
2	典型数控机床 成及工作原理	组 3	数控机床主运动系统、进给系统、	换刀装置及过程;	混合	课后作业		
3	数控系统组成 工作原理	及 3	数控系统各个组成部分的工作原理与功能、性能 伺服驱动系统工作原理		讲 授			
4	数控插补原理	3	数控系统的处理流程、软件功能模块及其专用实时操作系统的工作原理; 数控系统核心处理模块-插补器工作原理,插补算法的基本原理		混合	课后作业		
5	数控编程基础	1 3	数控编程的分类,坐标系概念与生自动编程的流程	空编程的分类,坐标系概念与坐标判定、手动和 动编程的流程				
6	数控编程基础	2 3	数控编程与加工工艺; 数控加工程序结构、规则,基本领	编程指令	混合			
7	复杂零件编程 加工方法	与 3	宏编程实例; 车、铣复合编程实例		混合	课后作业		
	合计: 21							
实践教学进程表								
周次	 实验项目名称	外 学时	重点与难点	项目类型(验证 /综合/设计)		教学 方式		
8	二维零件加工 序自动编程	程 3	平面零件的二维自动软件编程	设计	实操			
9	曲面零件加工 序自动编程	程 3	三维复杂零件编程与加工	设计	实操			
	合计	: 6						
成绩评定方法及标准								
考核形式			评价标准			权重		
实践 评价标准:规范完成实践目标给满分; 要求:按照实践规程和正确方法完成实验目标			标	30%				

	1. 评价标准:缺勤第一次扣1分,第二次扣5分,第三次扣		
考勤	10 分	10%	
/ 	2. 要求: 全勤。		
	3、请假不能超过2次。		
	1. 评价标准: 试卷参考解答。	60%	
期末考试 (闭卷)	2. 要求:能灵活运用所学知识进行作答,独立、按时完成考		
	试。		

大纲编写时间: 2019年2月25日

系(部)审查意见:

同意执行。

系(部) 主任签名: 分分之

日期: 2019年3月15日